CARRARO SOPRALLUOGO DEL 7MAGGIO 2021

Le fotografie che seguono sono state effettuate il 6 maggio scorso. Documentano la rapida crescita delle piante e degli alberi infestanti. Se non tagliate dissesteranno tutta la cancellata.

Il varco nella cancellata, dopo tre settimane dalla comunicazione, non è stato riparato e diverse persone continuano a entrare e a fare danni.

L'eternit che era nel campo è volato fuori? Alcune lastre sono state depositate li da alcuni anni e qualcuno le ha usate per l'orticello.

Recinzione Nord: rampicanti infestanti

Recinzione Sud: rampicanti e piante infestati

Recinzione angolo Sud-Est: rampicanti e piante infestanti

Recinzione Nord: "ingresso di servizio"

Recinzione Sud: rampicanti e piante infestanti

Recinzione Nord: piante infestanti

Eternit fuori dalla recinzione Sud del campo

Lastra di eternit da vicino, usata per l’orticello